


Conditionnement de C-SHARP dans son emballage



Légende des schémas de C-SHARP

N°	Désignation	N°	Désignation
1	Boîtier de commande	10ab	Connecteurs du boîtier de commande
2	Plateau avec couvre-plateau en vinyle	11	Connecteur 5-pin du câble de modulation
3	Palet presseur	12	Moteur et poulie motrice
4	Contrepoids du bras de lecture	13	Courroie
5	Lève-bras	14	Contre-plateau
6	Repose-bras	15	Vis de blocage de transport (x3)
7	Coquille porte-cellule	16	Connecteur d'alimentation
8	Mécanisme de l'antiskating	17	Pieds ajustables et amortis (x3)
9	Sous-châssis flottant	18	Cage du roulement du contre-plateau

